
FR: Notice de montage pour le Kit d'adaptation MC Ø48/Ø60 GB: Instruction sheet for Adaptation kit MC Ø48/Ø60


5067459A

Lire attentivement cette notice avant toute utilisation Read carefully these instructions before any use

SMJ S A S 40 cepts dr 5 000 0000 - Z. Lim Gramay - SPIT - 70103Ar - Lim-Gray CEDEX - RCS GRAY B 425 650 000 - SPIET 425 650 000 00011 - In* 1 VA. CEE FR 37 425 650 000



Contenido del kit de adaptación Centreo 48mm/60mm



1.- Colocar los tornillos y el anillo adaptador sobre la brida.



2.- Colocar el conjunto completo sobre el tubo e insertar la punta de los tornillos en los agujeros de 7mm.



3.- Deslizar el motor y centrar sobre la brida.





4.- Deslizar la segunda parte del anillo adaptador por debajo del tubo.



5.- Centrar la segunda parte del anillo adaptador.



6.- Apretar el primer tornillo suavemente.



7.- Apretar el segundo tornillo como se indica en el dibujo.



8.- Apretar el primer tornillo como se indica en el dibujo.

